

T.C.
DÜZCE VALİLİĞİ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

KAYNAK SUYU RUHSATINA MAHSUS ANALİZ SERTİFİKASI

Ruhsat No :KS.81.01

KAYNAK SUYUNUN

Ticari Adı: Asya

Tesis Adresi: Söğütlü Köyü Bahar

Sokak Cansu Apt. No:9 Çilimli /DÜZCE

Sahibi: İl Özel İdaresi

İşleticisi: Cansu Su San.Nak.Tic.Ltd.Şti

Tarih :22.01.2008

Düzenleme Tarihi: 15.10.2020

Kaynak Adedi: 3

Kaynak Adresi:

1.Kaptaj: Çilimli İlçesi Bıçkıbaşı Mevkii

2.Kaptaj: Çilimli İlçesi Bıçkıbaşı Kaplandede Mevkii

3.Kaptaj: Çilimli İlçesi Bıçkıbaşı Kaplandede Mevkii

Toplam Debisi: 2 L/sn

İmla Şekli: 19 L Polikarbonat Damacana-

0,25-0,20 Pet Bardak,0,33-0,5-1,5-5-10-19 L Pet Şişe

NİTELİKLERİ

A. MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER

Parametre	Birim	Değeri
E.coli	250 ml' de	0
Enterekok	250 ml' de	0
Koliform bakteri	250 ml' de	0
P.aeruginosa	250 ml' de	0
Sülfat redükte eden bakteiler	50 ml 'de	0
Patojen staphylococlar	100 ml' de	0
Koloni sayısı (22° C)	ml' de	0
Koloni sayısı (37° C)	ml' de	0
Parazitler	5 L	0

B. KİMYASAL PARAMETRELER

Akriamid	µg/L	0
Antimon	µg/L	0
Arsenik	µg/L	0
Benzen	µg/L	0
Benzo(a)piren	µg/L	0
Bor	mg/L	0
Bromat	µg/L	0
Kadmiyum	µg/L	0
Krom	µg/L	0
Bakır	mg/L	0
Siyanür	µg/L	0
1,2 - dikloren	µg/L	0
Epikloridin	µg/L	0
Florür	mg/L	0,05
Kurşun	µg/L	0
Civa	µg/L	0
Nikel	µg/L	0
Nitrat	mg/L	0,54
Nitrit	mg/L	0

B. KİMYASAL PARAMETRELER

Pestisitler	µg/L	0
Toplam Pestisitler	µg/L	0
PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbonlar)	µg/L	0
Selenyum	µg/L	0
Tetrakloreten ve trikloreten	µg/L	0
Toplam Trihalometanlar	µg/L	0
Vinil Klorür	µg/L	0

C. GÖSTERGE PARAMETRELERİ

C. Perfringens	100 ml' de	0
Koloni sayısı (22° C)	ml' de	0
Koliform bakteri sayısı	250 ml' de	0
Renk		Uygun
Koku		Uygun
Tat		Uygun
Bulanıklık		Uygun
pH		7,38
İletkenlik (20° C)	µS/cmL	47,4
Alüminyum	µg/L	0
Amonyum	mg/L	0
Klorür	mg/L	1,8
Demir (çift değerli)	µg/L	0
Mangan	µg/L	2,1
Oksitlenebilirlik	mg/L	1,9
Sülfat	mg/L	0,65
Sodyum	mg/L	4
TOC (Toplam Organik Karbon)		Yapılmadı

D. RADYOAKTİVİTE

Trityum	Bq/L	1,045716
Toplam gösterge dozu	mSv/yıl	Yapılmadı

Hakkı ÇAKMAK
Vali Yardımcısı